

Specificatii tehnice Fluke 902

Curent c.a.	Domeniu : 0...600A
	Acuratețe : 2%
Factor de vârf	Domeniu : 0...600A
	Acuratețe : 2,4% la 500A
	Acuratețe : 2,0% la 600A
Curent c.c.	Domeniu : 0...200μA
	Acuratețe : 1%
Tensiune c.a.	Domeniu : 0...600V
	Acuratețe : 1%
Tensiune c.c.	Domeniu : 0...600V
	Acuratețe : 1%
Rezistență	Domeniu : 0...9999Ω
	Acuratețe : 1,5%
Continuitate	$\leq 30\Omega$
Frecvență	Domeniu : 5...400Hz
	Acuratețe : 0,5%
Temperatură	Domeniu : -10°...4000°C
	Acuratețe : 1%
Capacități	Domeniu : 1μF...1000μF
	Acuratețe : 1,9%

Specificatii generale Fluke 902

True-RMS	DA
Iluminare afișaj	DA
Oprire automată	DA
Păstrare afișaj	DA
Indicator baterie consumată	DA
MIN / MAX	DA
Deschidere fălci	30 mm
Dimensiuni	238 mm x 79 mm x 41 mm
Greutate	312 g