


INSPECȚIE VIZUALĂ

- Defecte și deteriorări ale conductoarelor, izolației acestora, Protecției la îndoire și detensionare
- Selectarea corectă a conectorilor
- Starea ștecherului, a bornelor de conectare și a firelor
- Starea elementelor de fixare, suporturilor de fixare mai accesibile Suporturilor de siguranțe, ș.a.m.d.
- Deteriorarea carcasei / capacelor de protecție
- Semne de deteriorare datorată suprasarcinii
- Semne de intervenție neautorizată, operare și utilizare incorectă
- Nivel excesiv de contaminare cu impurități, coroziune, îmbătrânire
- Murdărie, blocaje ale gurilor de ventilație
- Starea filtrelor de aer, a recipientelor și a supapelor de presiune
- Funcționarea comutatoarelor, dispozitivelor de control și instalare, ș.a.m.d.
- Lizibilitatea tuturor informațiilor și simbolurilor de siguranță



PROCEDURI DE TESTARE DIN VDE 0701-0702

WWW.GOSSENMETRAWATT.COM